SAUGNAC JAUGES®

FISSUROMÈTRE

Notice d'utilisation du Fissuromètre

MESURE INSTANTANÉE DE L'OUVERTURE D'UNE FISSURE



- Déplacer le fissuromètre devant la fissure.
- Rechercher l'égalité entre l'ouverture de la fissure et le trait du fissuromètre.

Dans l'exemple ci-dessus l'ouverture de la fissure est de 0,3 mm

FICHE TECHNIQUE

MESURE INSTANTANÉE DE L'OUVERTURE D'UNE FISSURE



1. tracer un trait repère perpendiculaire à la fissure

2. superposer la grille-échelle triangulaire de référence jusqu'à l'estimation de l'écartement ab.

Dans l'exemple ci-contre l'ouverture de la fissure est de 18 mm en ab.

APPRÉCIATION DE L'OUVERTURE D'UNE FISSURE DANS UN ANGLE



Fissure avec désaffleurement ou désarasement

Dans l'exemple ci-dessus, lire 3,4 mm

Dans l'exemple ci-contre, lire 7,5 mm